


Losse spanwielen

Niet bestemd voor spanners van blz. 110 t/m 112



z	Nr.	Art.Nr.	D _a	D _o	Z _e	A	B	D _i	L _n	L _i
23	05B-1	20174231	62,2	58,75	2,8	7	16 ^{+0,13} _{+0,26}	40	18,3	12
21	06B-1	20204211	67,6	63,91	5,3	7	16 ^{+0,13} _{+0,26}	40	18,3	12
18	081-1	20034181	79,4	73,14	3	7	16 ^{+0,13} _{+0,26}	40	18,3	12
18	084-1	20054181	79,4	73,14	4,5	7	16 ^{+0,13} _{+0,26}	40	18,3	12
16	08B-1	20264161	69,9	65,10	7,2	7,2	16 ^{+0,13} _{+0,26}	40	18,3	12
18	08B-1	20264181	78	73,14	7,2	7,2	16 ^{+0,13} _{+0,26}	40	18,3	12
17	10B-1	20234171	93,3	86,39	9,1	9,1	16 ^{+0,13} _{+0,26}	40	18,3	12
13	12B-1	20394131								
15	12B-1	20394151	99,8	91,63	11,1	11,1	16 ^{+0,13} _{-0,01}	40	18,3	12
12	16B-1	20454121	109,7	98,14	16,2	16,2	20 ⁺⁰ _{-0,01}	47	17,7	14
13	20B-1	20564131	147,5	132,65	18,5	18,5	25 ⁺⁰ _{-0,01}	52	21	15